

## Tillæg til tilbud/ordre

### Ved udskiftning af gamle varmfordelingsmålere bør følgende iagttages:

- ✓ De nye varmfordelingsmålere skal, i henhold til de eksisterende godkendelser, monteres i radiatorens fjerdedelsspunkt, hvorfor der må forventes pletter på radiatorerne efter udskiftningen.
- ✓ Ved demontage af eksisterende målere på gamle radiatorer kan der i enkelte tilfælde opstå utætheder på radiatorerne. Disse utætheder kan skyldes tæring omkring den skrue, måleren er monteret med. Ved sådanne utætheder eller andre utætheder på en radiator, der opstår ved montage af nye målere, er ista Danmark A/S ikke erstatningspligtig.
- ✓ Fjernfølere benyttes på radiatorer, der af den ene eller anden årsag er utilgængelige for aflæsning.
- ✓ For at vi kan løse montageopgaven så godt og hurtigt som muligt, er det vigtigt, at der er fri adgang til alle lejemål og radiatorer.
- ✓ Såfremt der uden vort vidende er opsat andre varmekilder, eksempelvis ventilation eller lignende, er disse ikke omfattet af nærværende tilbud.
- ✓ Medmindre andet ønskes, vil den lovpligtige reduktion for udsat beliggenhed blive givet på baggrund af det system, som ista Danmark A/S anvender.
- ✓ ista Danmark A/S er ikke erstatningspligtig, hvis en radiator bliver utæt.
- ✓ I øvrigt henvises til ista Salgs- og leveringsbetingelser af november 2017.

### Ved etablering af varmfordelingsmålere på radiatorerne bør følgende iagttages:

- ✓ For at kunne etablere et korrekt målesystem er det vigtigt, at der er fri adgang til alle radiatorer i forbindelse med montage.
- ✓ Fjernfølere benyttes på radiatorer, der af den ene eller anden årsag er utilgængelige for aflæsning.
- ✓ Anlæggets etablering sker på baggrund af de oplysninger vi modtager fra ejer/administrator, suppleret med data fra en eventuel besigtigelse af ejendommen.
- ✓ Med mindre andet ønskes, vil den lovpligtige reduktion for udsat beliggenhed blive givet på baggrund af det system, som ista Danmark A/S anvender.
- ✓ Af hensyn til det første fordelingsregnskab er det vigtigt, at fordelingssystemet bliver etableret, så der måles i mindst 3 af de koldeste vintermåneder.
- ✓ Vore aflæsere skal kunne aflæse alle ejendommens målere. Derfor er det vigtigt, at adgangen til radiatorer ikke spærres af møbler, radiator skjulere eller lignende.
- ✓ I øvrigt henvises til ista Salgs- og leveringsbetingelser af november 2017.